

リコール情報

2021年12月27日

対象製品： 一部のカリプソレギュレーター



販売店各位、

アクアラングはカリプソレギュレーター（ヨーク及びDIN）のリコールを実施致します。これはファーストステージ本体の製造工程上にバラツキが発生し、品質に影響を及ぼす可能性がある為です。

対象となるシリアル番号を文末のリストにてご確認願います。

* なお、対象製品は2021年9月以降の製造分に限定されており、日本の弊社には原産国フランスより輸入されておりません。

日本の弊社経由で流通している正規品は、今回のリコールの対象ではございません。

シリアル
番号の
記載箇所



潜在的な危険性：

ゲージにつなげる高圧ポート内に空けている穴の位置が、正しい場所よりずれております。全てのカリプソレギュレーターは圧力試験を経て製造されており、直ちに破裂などを起こす事はございません。

しかしながら長期的な経年劣化等の危険性を鑑みますと、以下の潜在的なリスクがございます。穴の位置が正しくない事で、一部の肉厚が薄くなっておりますので、万が一その部分が損傷した場合、セカンドステージに高圧ガスが流れ込み、制御不能なフリーフローを起こす事が想像されます。



消費者及び販売店の皆様をお願いしたいこと。

*日本の弊社より流通しておりますカリプソは今回のリコールの対象外ですが、念のためにご確認をお願い申し上げます。

- 在庫に対象製品がない事をシリアルナンバーで必ずご確認願います。
万が一該当品がありました場合は、弊社までご返送をお願い致します。

AQUALUNG GROUP

日本アクアラング株式会社

〒243-0033 神奈川県厚木市温水(ぬるみず)2229番4

TEL.(046)247-3222 FAX.(046)247-3225 e-mail:support@aqualung.co.jp



ご質問等がございましたら、弊社営業マンまたは下記までご連絡を御願ひ致します。

お問合せ先

www.aqualung.com/jp → サポート → お問い合わせフォーム より送信、
 または support@aqualung.co.jp へ E-mail にて御願ひ致します

この度は大変なご迷惑をお掛け致しますが何卒よろしくお願い申し上げます。

対象製品とシリアル番号：

製品番号	シリアル番号
カリブソレギュレーター ※今回対象となる右記シリアル番号は弊社では輸入販売して おりません。	L077601 ~ L077700
	L084321 ~ L084400
	L085001 ~ L085100
	L077401 ~ L077500
	L085301 ~ L085400
	L076501 ~ L076600
	L076101 ~ L076200
	L077501 ~ L077600
	L083401 ~ L083500
	L082801 ~ L082900
	L082001 ~ L082100
	L083801 ~ L083900
カリブソDINレギュレーター ※日本の弊社での取り扱い は元々 ございません	L077001 ~ L077105
	L080801 ~ L080900
	L085701 ~ L085760
	L076201 ~ L076300

AQUALUNG GROUP

日本アクアラング株式会社

〒243-0033 神奈川県厚木市温水(ぬるみず)2229番4

TEL.(046)247-3222 FAX.(046)247-3225 e-mail:support@aqualung.co.jp